

Storingslijst Climatic 2(KP02), Vloeistofkoelers

Algemene storingen

Code	Omschrijving
1	temperatuur gekoeld water buiten regelbereik (voeler defect)
2	temperatuur warm water buiten regelbereik (voeler defect)
3	onvoldoende gekoeld water (flowswitch)
4	onvoldoende warm water (flowswitch)
7	geen 230 V hulpvoeding aanwezig
9	verkeerde fase volgorde

Circuit storingen

Algemene codering voor circuitstoring **n 1, waarbij n het circuit is.**

Code	Omschrijving
n 1	lage druk storing
n 2	vorststoring
n 4	onvoldoende oververhitting
n 5	pump down is niet gelukt
n 6	voelers defect
n 7	defect aan het elektronisch expansieventiel

Compressor storingen

Algemene codering voor compressorstoring **mn 1, waarbij m de compressor is.**

Code	Omschrijving
mn 1	compressor thermisch onderbroken
mn 2	oliedrukstoring
mn 5	hoge druk storing
mn 6	persgastemperatuur te hoog
mn 7	motorprotector is aangesproken

Diverse storingen

Code	Omschrijving
81/82	onvoldoende waterflow
90	condensorventilatoren thermisch onderbroken
91/92	pompmotor thermisch onderbroken
95	setpointverstelling werkt niet
97	temperatuur van de freecooling buiten regelbereik (defecte voeler)